



# Prefeitura recupera drenagem danificada em ponto de alagamento no bairro Alvorada

## Description

Os moradores da rua Agnaldo Acher Pinto, no bairro Alvorada II, zona Centro-Oeste, receberam, nesta sexta-feira, 10/2, as equipes da [Prefeitura de Manaus](#), por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura ([Seminf](#)), com a execução do trabalho de manutenção de uma rede de drenagem. A tubulação rompeu por não comportar o fluxo do volume de água.

Os moradores sofriam com constantes alagamentos. De acordo com a responsável pelo Distrito de Obras da área, engenheira Socorro Diniz, uma cratera abriu na lateral da via por conta do rompimento da tubulação. "Foi necessário acelerar o serviço para evitar ainda mais transtornos aos moradores".

A engenheira explicou que as residências estavam muito próximas, por isso isolaram a área e realizaram a substituição das peças danificadas por novos tubos em concreto, uma vez que a antiga rede estava comprometida pela ação do tempo e retornando o fluxo de água para a casa dos moradores.

"A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras Renato Junior é que atuemos de modo emergencial em casos de rompimentos de redes de drenagem na cidade", complementa Socorro.

Simultaneamente, a rua Lázaris Cordovil e a avenida G, também no Alvorada,

recebem o serviço de desobstrução e limpeza de caixas coletoras.

— — —

**Texto** – Valesca Martins / Seminf

**Fotos** – Divulgação / Seminf

**Disponíveis em** – <https://flic.kr/s/aHBqjArHXz>

**Date Created**

10 de fevereiro de 2023

Prefeitura de Manaus