



Prefeitura atende 22 famílias no Monte das Oliveiras devido às fortes chuvas

Description

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), com o apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), atuou, durante todo o sábado, 11/3, na comunidade Monte Cristo, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da cidade. Um deslizamento de terra colocou em risco aproximadamente nove famílias que precisaram ser retiradas.

Uma chuva intensa com 30 minutos de duração causou um deslizamento na comunidade Monte Cristo, afetando nove famílias que foram cadastradas.

A área está sendo monitorada desde o dia 20/2, onde outras 13 famílias, que se encontravam em risco, foram retiradas do local e inseridas no programa Auxílio Aluguel.

O sinistro aconteceu por volta das 8h de sábado, quando uma erosão na comunidade Carlos Braga teria evoluído devido ao alto índice de águas servidas, causando o deslizamento. De acordo com José Mendes, diretor de Operações da Defesa Civil, a atuação conjunta da prefeitura permitiu que a situação fosse controlada o mais breve possível.

“Nós estamos monitorando essa área desde o dia 20 de fevereiro, quando a cidade teve uma grande chuva. Naquela época, nós já cadastramos e inserimos no Auxílio Aluguel 13 famílias, que precisaram ser retiradas e, hoje, junto com a equipe

da Semasc, nós atendemos de pronto as nove famílias que foram impactadas por essa rápida, mas forte chuva, destacou.

Ao todo, 22 famílias receberam a atenção social do governo municipal, que contempla, além do auxílio moradia, itens eventuais de urgência, como kits higiênicos e colchões.

“Atendemos até o momento 22 famílias que já foram inseridas no Auxílio Aluguel e receberam itens eventuais, como colchões, e vamos continuar acompanhando, porque a Defesa Civil já identificou outras casas com risco de desabamento. Apesar do trâmite burocrático para o pagamento da primeira parcela do auxílio ser de 15 dias, estamos para tentar reduzir esse tempo e permitir que essas famílias possam ficar em locais seguros”, disse o secretário da Semasc Eduardo Lucas.

Na manhã de domingo, uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) deve ir ao local para realizar uma avaliação sobre a atuação de contenção no local.

— — —
Texto “ Jamyly Macedo/Semseg

Fotos “ Divulgação/Semseg

Em anexo

Date Created

12 de março de 2023