



Prefeitura de Manaus recupera rede de drenagem no bairro UniÃ£o

Description

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), inicia obra de recuperaÃ§Ã£o de rede de drenagem, nesta sexta-feira, 10/3, na rua Barreirinha, bairro UniÃ£o, zona Centro- Sul. As equipes realizam, ainda, a limpeza e desobstruÃ§Ã£o da caixa coletora.

A antiga rede de drenagem que estava desgastada teve dois tubos danificados. A equipe tÃ©cnica detectou que a tubulaÃ§Ã£o tinha mais de 40 anos e as fortes chuvas corroboraram para o rompimento, ocasionando uma erosÃ£o na pista de dois metros de largura.

â€œA equipe executa a substituiÃ§Ã£o por novos tubos 0,40 milÃ©metros. Na sequÃªncia, faremos o envelopamento dos tubos com areia, o aterro, compactaÃ§Ã£o e selagem do solo, apÃ³s recuperarmos a rede de drenagem, que estava danificada, por ser bastante antiga e pelas fortes chuvas do perÃodo, que ajudou no desanelamento e rompimento da tubulaÃ§Ã£o. O nosso Distrito de Obras realizarÃ¡ a pintura de ligaÃ§Ã£o do solo, com a aplicaÃ§Ã£o da massa asfÃltica nesse trecho da rua, lado esquerdo sentido bairro, que foi afetadoâ€•, explicou a engenheira Socorro Diniz.Â

Com outra frente de obras, o distrito atua tambÃ©m na rua Barreirinha, na limpeza e desobstruÃ§Ã£o de uma caixa coletora que estava obstruÃda por uma grande quantidade de lixos que foram descartados de forma incorreta na Ã¡rea. Desta forma,

os trabalhos vÃ£o garantir o escoamento adequado das Ãguas pluviais e evitar alagamentos no local.

A Prefeitura de Manaus atuou nesta aÃ§Ã£o com o auxÃlio de uma retroescavadeira, caÃamba toco, caÃamba truck, miniescavadeira, e uma bobcat, que intensificam as obras para serem executadas de forma Ãgil, para entregar um novo trecho recuperado para os moradores, aumentando o fluxo de veÃculos.

— — —
Texto – Rayana Coutinho / Seminf

Fotos – MÃrcio Melo / Seminf

DisponÃveis em – <https://flic.kr/s/aHBqjAvaAV>

Date Created

10 de marÃo de 2023

Prefeitura de Manaus